

Avvertenze mozzi ruota assemblati Timken



ATTENZIONE

La mancata osservanza delle seguenti avvertenze può determinare un rischio di morte o lesioni gravi.

Non cercare di smontare e rimontare mozzi ruota assemblati e assemblaggi di cuscinetti. Un riassetto non corretto può causare guasti.

Una corretta manutenzione e manipolazione risultano fondamentali. Seguire sempre le istruzioni di installazione e mantenere una lubrificazione adeguata.

Possono verificarsi significativi affaticamenti della tensione in componenti con cuscinetti stretti. Tentare di rimuovere tali componenti tagliando il cono (Corsa interna) può causare un'improvvisa rottura del componente con un'espulsione forzata di frammenti di metallo. Utilizzare sempre estrattori per cuscinetti o macchine adeguatamente controllate per rimuovere i cuscinetti dagli alberi ed usare sempre protezioni adeguate, inclusi occhiali di sicurezza.

ATTENZIONE

Dal mancato rispetto di questi avvertimenti possono risultare danni a proprietà.

I prodotti presentati nel catalogo sono per un uso specifico a ciascuna applicazione. Qualsiasi uso in applicazioni diverse da quelle previste può portare a guasti delle apparecchiature o alla riduzione della loro durata.

L'uso di cuscinetti non appropriati può danneggiare l'apparecchiatura.

Non usare cuscinetti danneggiati. L'uso di un cuscinetto danneggiato può danneggiare l'apparecchiatura.