

## Ostrzeżenia dotyczące piast scalonych firmy Timken

### OSTRZEŻENIE

***Zlekceważenie poniższych ostrzeżeń może grozić poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.***

Nie próbuj demontować i składać ponownie piast scalonych oraz zespołów łożysk. Ponowne ich złożenie w nieprawidłowy sposób może doprowadzić do awarii.

Bardzo ważna jest odpowiednia konserwacja i obsługa łożysk. Zawsze należy przestrzegać instrukcji montażu i utrzymywać prawidłowe smarowanie.

W przypadku ciasno spasowanych łożysk mogą występować bardzo duże naprężenia rozciągające. Podczas próby wyjęcia takiego łożyska poprzez przecięcie stożka (pierścienia wewnętrznego), łożysko może nagle rozpaść się a fragmenty metalowe mogą zostać wyrzucone z dużą prędkością. Zawsze, podczas wyciągania łożysk z wałów, należy korzystać ze ściągaczy do łożysk z odpowiednio dobranym naciskiem, a także należy zawsze korzystać z odpowiednich środków ochrony indywidualnej, w tym okularów ochronnych.

### UWAGA

***Zlekceważenie tych ostrzeżeń może spowodować uszkodzenie mienia.***

Produkty zawarte w katalogu są przeznaczone do określonego rodzaju zastosowań. Korzystanie z produktów w sposób inny niż ich przeznaczenie może doprowadzić do awarii urządzenia lub zmniejszenia jego żywotności.

Nieprawidłowe pasowanie łożysk może spowodować uszkodzenie urządzeń.

Nie korzystaj z uszkodzonych łożysk. Korzystanie z uszkodzonych łożysk może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.