

Avertissements concernant les roulements à bille à bande intérieure large



AVERTISSEMENT

Le non-respect des avertissements suivants peut entraîner un risque de décès ou de blessure grave.

Il est essentiel de respecter les consignes de maintenance et de manipulation. Conformez-vous à tout moment aux instructions de montage et assurez-vous que les pièces sont correctement lubrifiées.

La contrainte de traction peut être très élevée à l'intérieur des roulements. Le retrait des pièces internes en coupant la partie conique risque de provoquer l'éclatement soudain de la pièce et l'éjection de fragments métalliques. Utilisez toujours des presses ou des extracteurs de roulement correctement protégés pour retirer les roulements des arbres, et portez toujours un équipement de protection individuel approprié, notamment des lunettes de sécurité.

TECHNOLOGIE DE PROTECTION DES ARBRES

Ne retirez pas la bande de la rainure d'alésage. Le retrait peut provoquer un relâchement soudain.

ATTENTION

Le non-respect de ces précautions risque d'entraîner des dégâts matériels.

Les produits catalogués sont destinés à des applications particulières. Tout emploi pour un usage autre que celui prévu risque de provoquer une panne de l'équipement ou la réduction de sa durée de vie.

L'utilisation de roulements de la mauvaise taille risque d'endommager l'équipement.

N'utilisez pas des roulements en mauvais état. L'emploi d'un roulement en mauvais état risque d'endommager l'équipement.